

PRODUKTHINWEIS

für den Akku der ADALIT L-3000 aus dem Produktionszeitraum Februar/März 2015 (Seriennummern 36.994 - 44.957)

Betrifft: Qualität und Sicherheit an erster Stelle!

Nach dem Eingang von zwei fehlerhaften Akkus der Adalit L-3000 Leuchten aus dem oben genannten Produktionszeitraum, hat der Produzent ADARO in Laborversuchen die Fehlerursache für diese beiden Akkus ermittelt. Es hat sich dabei ergeben, dass aus der oben genannten Produktionsreihe einige wenige Ausreißer mangelhafte Akkus aufweisen, während die gesamte restliche Serie mangelfrei produziert wurde und wie die mittlerweile über **60.000** anderen verkauften ADALIT L-3000 ohne jedes Problem in Benutzung sind.

Dennoch haben wir uns in enger Abstimmung mit dem Produzenten im Rahmen unserer qualitätssichernden Maßnahmen - DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement - vorsorglich dazu entschieden, unseren Kunden anzubieten, die Akkus aus der betreffenden Serie auszutauschen. Der Austausch ist für unsere Kunden selbstverständlich kostenlos. Unser Kulanzangebot gilt auch für die Akkus der oben genannten Serie, die von Kunden bei anderen Anbietern gekauft wurden.

Die betreffenden Akkus lassen sich anhand der Seriennummer der L-3000 und der jeweiligen Chargen- Nr. eindeutig identifizieren (siehe beigefügte Beispielbilder dieses Hinweises).

Andere Seriennummern sind von dieser Kulanz- Maßnahme nicht betroffen.

Damit ergibt sich folgende Vorgehensweise:

1.) Prüfung der Seriennummer und der Chargen- Nr. durch den Kunden

Beispiel:



37961 Seriennummer der
Handleuchte
Betreffender Seriennummernkreis:
36.994 – 44957



wichtig

LTM 14-1251 nur diese Chargen.- Nr. ist betroffen!

2.) Prüfung der Berechtigung zum Erhalt eines neuen Akkus

Prüfung, ob der Seriennummernkreis **36.994 – 44.957** und die dazugehörige Chargen- Nr. **LTM 14-1251** übereinstimmen. Falls dies zutrifft, sind Sie zum Erhalt eines neuen Akkus (kostenfrei) berechtigt.

3.) Mitteilung an LaCont Umwelttechnik GmbH

Bitte lassen Sie uns dann die betreffende Seriennummer Ihrer Handleuchte per Email an unsere Email- Adresse: info@adalit.de zukommen. Nach Prüfung durch die LaCont Umwelttechnik GmbH erhalten Sie kurzfristig die Bestätigung zum Ersatz des Akkus.

4.) Zusendung des betreffenden Akkus

Bitte senden Sie uns Ihren so ermittelten Akku unter Angabe Ihres Namens und Ihrer Rücksende-Adresse an:

LaCont Umwelttechnik GmbH
Halberstädter Str. 20 a
39435 Egelin

LaCont Umwelttechnik GmbH



Klaus Heßmer
Geschäftsführer